

IED-Bericht (Abwasser)

| Stammdaten | |
|---------------------------|---|
| Überwachungsbehörde | WWA Traunstein |
| Betreiber | Stahl-werk Anna-hütte Max Ai-cher GmbH & Co. KG |
| Betreiber Adresse | Max-Ai-cher-Al-lee 1+2 83404 Ham-merau |
| Betrieb Bezeichnung | Stahlwerk Annahütte |
| Betrieb Adresse | Max-Ai-cher-Al-lee 1+2 83404 Hammerau |
| Abwasserbehandlungsanlage | Abwasseranlage |
| Einleiterart | direkt |
| EMAS | Nein |
| IED-Anlage gemäß | BImSchG |

| IED-Überwachung | |
|---------------------------|------------|
| Regelüberwachung | Ja |
| Anlassüberwachung | Nein |
| Datum der Überwachung | 12.04.2022 |
| Anforderungen eingehalten | Ja |
| Mängel vorhanden | Nein |

| Festgestellte Mängel und resultierende Maßnahmen | |
|---|--|
| Bemerkungen zu den Mängeln | |
| Maßnahmen | |

| Sonstige Anmerkungen |
|--|
| Der Bescheidswert für Nickel wurde überschritten, gilt jedoch gemäß der 4-von-5-Regel als eingehalten. Die Nickel-Überschreitung gilt demnach auch nicht als Mangel im Rahmen der IED-Überwachung. |